



À l'attention de Monsieur Nicolas JEANJEAN, directeur de la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer, des
Pyrénées Atlantiques. Cité administrative Boulevard Tourasse-

CS 57577- 64032 PAU Cedex

Objet : continuité écologique sur le Gave d'Oloron

Odars le 2 aout 2018

Monsieur le directeur,

Nous tenons à vous alerter d'un problème récurrent sur la continuité écologique sur le gave d'Oloron, en particulier sur les outils de montaison ou de dévalaison non adaptés aux espèces migratrices. En effet que ce soit à Massey ou à Oloron comme vous pourrez le voir sur ces photos ainsi que sur la vidéo en suivant le lien ci-dessous les poissons se dirigent vers les rejets des centrales hydroélectriques en se blessant plus ou moins contre les parois.

Lien:<https://oloron.blog/2018/08/02/un-spectacle-inhabituel-sur-le-gave-dossau-video-de-3-minutes/>

L'échelle à poissons est même à sec sur l'une des photos ci-dessous et nous nous posons la question d'une éventuelle plainte.

Nous espérons donc que des mesures réellement efficaces soient prises afin de régler au plus vite ces problèmes avec un débit d'appel suffisamment conséquent sur les outils de montaison de ces ouvrages.

Dans l'attente, nous vous prions Monsieur le directeur, de croire en l'assurance de notre sincère considération.

COPIE ; AFB – Fédération Pêche 64


Pour ANPER -TOS

Le représentant du groupe local Pyrénées


Jean pierre JENN

ANPER TOS : Association Nationale de Protection des Eaux et Rivières, établissement reconnu d'utilité publique – Agréé protection de l'environnement - tel : 06 32 59 65 42 -mail : contact@anper-tos.fr

Photos Massey



Poisson se blessant contre le parement



poisson blessé

Photos Oloronblog





Digue Oloron une photo du 31 juillet 2018 d'un Poisson se blessant contre les parois.